

Capítulo 3 **Limpeza Básica**

Este capítulo explica a limpeza básica necessária para a plotter. Exceto o abaixo mencionado abaixo, qualquer outra limpeza deve ser executada pelo técnico do serviço qualificado.

4.1 Limpando a Plotter de Recorte

Para manter a plotter de recorte sob boa condição e melhor desempenho, você precisa limpar a máquina adequadamente e com regularidade.

Cuidados na Limpeza

Desligue a plotter de recorte antes de limpá-la para evitar choque elétrico.

Nunca use solventes, limpadores abrasivos ou detergentes fortes para limpeza. Eles podem danificar a superfície da plotter de recorte e as peças móveis.

Métodos Recomendados:

Limpe suavemente a superfície da plotter de recorte com um pano sem fiapos. Se necessário, limpe com um pano úmido ou um pano embebido em álcool isopropílico. Lave com água para enxaguar qualquer resíduo e seque com um pano seco, sem fiapos.

Limpe toda a poeira e sujeira dos trilhos do carro da ferramenta.

Use uma escova de aço para retirar qualquer sujeira acumulada ou resíduo de material de recorte que apareça nas áreas recartilhadas.

Limpe os pressionadores de vinil com um pano úmido ou um pano embebido em álcool isopropílico e seque com um pano sem fiapos.

